

Fiesta I: Geänderte Fensterkurbel

Betrifft: alle Ford Fiesta I bis Baujahr 8/80

Bis August 1980 wurden alle Fiesta I mit Fensterkurbeln aus Kunststoff ausgerüstet, die sich jedoch in der Praxis als nicht dauerhaft erwiesen. Deshalb wurden alle Ford-Werkstätten angewiesen, im Reparaturfall die verbesserten Kurbeln aus Aluminium-Spritzguss zu verwenden. Daher ist es kein Stilbruch, wenn ein Fiesta I bis Baujahr 8/80 zwei unterschiedliche Fensterkurbeln aufweist oder es sich sogar bei beiden Kurbeln um Exemplare aus Aluminium-Spritzguss handelt. Zur Originalität gehören auch Veränderungen während einer Produktion oder sogar Produktionsmaßnahmen nach Beendigung einer Serie oder eines Modells.

Technische Service-Information


Nr. 86-G1 vom 26.2.1981, Gruppe 43 – Äußerer und innerer Trim, Nr. 16

Produktionsmaßnahmen

Fiesta I bis Baujahr 8/1980: Austausch der Fensterkurbel im Reparaturfall

Skizze: (TSI Nr. 86-G1 vom 26.02.81, Gruppe 43, Nr. 16)

Bestellnummern bzw. Teilenummern



A = alte Ausführung
B = neue Ausführung

Modell	Bestellnummer	Teilenummer	Zeitraum	Bemerkungen
Fiesta I	6 048 604	77FB B23342 BA	bis 8/80	Kunststoff
	6 084 116	81FB B23342 BA	ab 8/80	Aluminium
	6 080 475	77FB B23362 AB		Abdeckkappe
	6 048 679	77AB T23352 AA		Knopf, kompl.
	6 084118	77AB T23360 BA		Halter dazu

Alexander Weinen, Ford-Geschichtswerkstatt